

## CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES / UTILISATION

## Colle réparation PVC souple &amp; tissus enduits

Colle à base de solvants spécialement destinée au soudo-collage en voie humide (affichage immédiat) ou au collage par contact (après évaporation des solvants) de matériaux très divers tels que PVC souple et tissus enduits, mais aussi de caoutchoucs du type TR traités par halogénéation ou de matières plastiques souples ou rigides telles que PVC, PUR et autres matières comme le cuir, le textile, etc. Elle présente également un très bon accrochage sur les cuirs très nourris et convient au soudage de tiges sur semelles dans l'industrie de la chaussure, tout comme à la réparation de liners de piscines (même en immersion par affichage humide immédiat des rustines) ou d'autres articles.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT :

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base chimique</b>                     | Caoutchoucs synthétiques en dissolution dans des solvants organiques.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Couleur / Consistance</b>             | Transparent, opalescent. Liquide, facilement applicable au pinceau ou par extrusion.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Viscosité / Densité</b>               | ~ 3200 mPa.s (Brookfield RVT) / ~ 0,85 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Teneur matières sèches</b>            | ~ 17,5 % en poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Caractéristiques du film de colle</b> | Le film présente une très bonne prise initiale ainsi qu'une bonne tenue à l'humidité, aux huiles et plastifiants et à des températures allant jusqu'à 60°C. On peut sensiblement améliorer les propriétés de la colle en y ajoutant 5% de Catalyseur; le mélange ainsi réalisé doit alors impérativement être utilisé dans les 8 heures maxi. |
| <b>Catalyseurs utilisables</b>           | Catalyseur Acrocure ISO 23/S ou ISO 28/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Température d'utilisation</b>         | Dans une plage de +15°C à +30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE :

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériaux et Surfaces</b>   | Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière ou de tout corps gras. Stocker les matériaux et travailler dans des locaux secs et chauffés. Nous consulter préalablement pour tous matériaux spécifiques ou non usuels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Préparation de la colle</b> | Lorsqu'on recherche des résistances et des tenues particulières, nous recommandons d'utiliser la colle avec du catalyseur. Rajouter 5% de catalyseur dans la colle puis agiter énergiquement pour bien homogénéiser. Le mélange ainsi réalisé doit impérativement être utilisé dans les 8 heures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Application / Encollage</b> | Appliquer un film de colle fin et régulier sur les deux matériaux à assembler. Le temps d'aération est fonction de la température, de l'épaisseur de la couche appliquée et du pouvoir absorbant des supports. Dès que les solvants sont évaporés le film de colle devient mat et on peut alors réactiver les deux supports à une température de +70°C et les afficher immédiatement en exerçant une forte pression de contact. Dans certains cas il est possible d'accélérer le séchage à l'aide d'un tunnel chauffant qui permet de réactiver dans la foulée. Dans d'autres cas, tels que la réparation de liners, de bâches ou d'autres articles en PVC plastifié, il est possible d'appliquer une bonne couche de colle sur 1 seule face et d'afficher immédiatement le contre-matériau ; la prise initiale est généralement suffisante pour un maintien à plat des pièces collées et une sollicitation du collage peut intervenir au bout de quelques heures dès lors que les solvants ont diffusé à travers les matériaux. |
| <b>Dilution / Nettoyage</b>    | Utiliser de préférence notre solvant ACRODIS C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE &amp; SECURITE:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stockage</b>                                                    | ≤ 36 mois (≥ +5°C et ≤ +30°C) hors gel, au frais et sec, dans l'emballage d'origine non ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Packaging Transport</b>                                         | Boîte de 600gr, bidons métalliques de 5, 12,5, 25 litres, fûts de 200 litres.<br>Autres conditionnements sur demande.<br>Classification ADR: UN 1993 (LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.) - Classe 3, groupe d'emballages II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Précautions d'emploi</b>                                        | Avant la première utilisation, consulter la Fiche de Données de Sécurité.<br>Pictogrammes d'obligation du port d'équipements de protection individuelle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Etiquetage règlement CLP</b><br>Pictogrammes/Mentions d' danger | Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Conseils de prudence: consulter les FDS. Informations générales: Prendre les précautions d'usage pour la mise en œuvre de produits chimiques. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter tout contact direct avec la peau. Porter des gants & des lunettes de protection. Produit destiné exclusivement à l'utilisation industrielle / des professionnels.     |
| <b>Informations générales</b>                                      | Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas de notre domaine d'influence. Nous garantissons la qualité constante des produits livrés. Nous vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre application spécifique, si le produit proposé répond aux exigences que vous êtes en droit de demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de paiement. |