



# Körapop 215

<b>Généralités</b>	Technologie/Base	polymères modifiés silanes
	Type de produit	mastic
	Durcissement	durcissement en présence d'humidité
	Propriétés mécaniques	élastique
	Composants	monocomposant
	Couleur	noir, gris, beige
	Points forts	Bonne résistance à l'humidité excellente résistance au climat

## Données techniques

### Généralités

<b>Propriétés physiques</b>		
Densité	1,4 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Paramètres et règles d'utilisation</b>		
Température de stockage	15 °C à 25 °C	
Température d'application	5 °C à 30 °C	
<b>Durcissement</b>		
temps de formation de peau	20 min	Methode d'essai Kö 100109, climat selon Norme DIN 50 014
durcissement en profondeur	3 mm/d	durant les premières 24 h ; climat selon Norme DIN 50 014
<b>Propriétés de l'adhésif durcit</b>		
dureté Shore-A	47	ISO 868 / DIN 53 505, après 28 jours ; épaisseur de l'échantillon = 6 mm
résistance à la traction	2,1 MPa	DIN EN ISO 527
élongation à la rupture	250 %	DIN EN ISO 527
résistance au déchirement	8 N/mm	ASTM D624
<b>Conditions d'utilisation</b>		
utilisation	-40 °C à 80 °C	
résistance à court terme à la température	120 °C	30 min



## Propriétés du produit

<b>Applications</b>	Champs d'applications	construction de containers transport carrosserie
<b>Traitement</b>	Substrats appropriés	métaux thermoplastiques (excépté PE, PP, PTFE) substrats minéraux bois surfaces traitées autres substrats variés
	Consistance	Peut être utilisé avec des pulvérisateurs adaptés légèrement thixotrope pâteux
	Traitement préalable de la surface	nettoyée exempte de graisse exempte de poussière
	Méthode d'application	adapté pour les pistolets pulvérisateurs
	Mise en peinture du produit	Le produit peut être pulvérisé immédiatement après application avec de nombreuses laques (plus de deux heures, comme les montre les expériences). Si la laque est appliquée plus tard, des problèmes d'adhésion peuvent apparaître avec certains systèmes de laque.
<b>Nettoyage</b>	Nettoyant pour le matériel d'application	Körasolv PU
<b>Conseils</b>	Incompatibilité	Eviter le contact de Körapop 215 avec des matériaux PU (non sec) Le séchage de résines-laques alkydes peut être empêché par la surpeinture avec Körapop 215



## Informations complémentaires

### Stockage

Körpop 215 devrait être utilisé durant le temps de conservation conformément à l'unité d'emballage. La stabilité de stockage ne s'applique qu'au matériau stocké dans des conditions appropriées (contenant original fermé, température de stockage recommandée).

### Sécurité

Veuillez lire nos fiches de sécurité et étiquettes de chaque produit avant son utilisation. Les règles de sécurité en vigueur doivent être prises en compte.

### Préparation

Les surfaces à coller doivent être nettoyée, exempte de graisse et exempte de poussière. La compatibilité et l'adhésion avec les plastiques et les peintures doivent être testées individuellement. Körpop 215 peut être utilisé sans primer sur la majorité des matériaux.

### Utilisation

Suivez les instructions du fabricant de pistolet. Attention! le pistolet doit toujours être chargé avec une cartouche. Ne jamais stocker le pistolet sans cartouche, le matériau durcit dans le pistolet.

### Nettoyage

Nettoyez le matériel immédiatement après l'utilisation. Une fois durcit, le produit ne peut être enlever que mécaniquement. Les nettoyants adéquats sont listés dans le tableau de propriétés du produit. Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir nous contacter.

### Traitement des déchets

Référez-vous à la Fiche de données de sécurité (FDS) pour le traitement approprié des déchets.

**IMPORTANT** : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après informations) se fondent sur notre expérience et nous pensons quelles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement de matériaux ou de conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

**NOTE À L'UTILISATEUR** : en commandant/recevant le produit, vous acceptez les **termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller** applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, (1) **la responsabilité globale d'H.B. Fuller** pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre **est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés.** (2) H.B. Fuller **est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive** résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. (3) Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite, sauf si la loi le permet.

Kömmerring Chemische Fabrik GmbH

Zweibrücker Straße 200 - 66954 Pirmasens - Germany

Tel.: +49 6331 56-2000

Fax: +49 6331 56-1999

www.koe-chemie.de

info@koe-chemie.de

